

+

2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
ŞEHİT FAZIL YILDIRIM ANADOLU LİSESİ
OSGK- OKUL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Yılı: 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı
Toplantı No: 3
Toplantı Konusu: OSGK Toplantısı
Toplantı Yeri: Müdür Odası
Toplantı Tarih ve Saati: 04/03/2025 12.00
Toplantıya Katılanlar: OSGK Üyeleri
Toplantı Başkanı: Tezcan KORUCUOĞLU

Okul İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Toplantısı aşağıdaki gündemle müdür odasında 06/01/2025 Pazartesi günü saat 12.00'da başladı. Toplantı başkanı Okul Müdürü Tezcan KORUCUOĞLU kurul sekreteryaya görevlisi İSG İşveren Vekili ve müdür yardımcısı Ali Harun KAYA'dır.

GÜNDEM:

1. Açılış, yoklama, gündemin okunması.
2. İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatının İncelenmesi.
3. Geçen Toplantıda alınan kararların incelenmesi
4. Geçmiş dönem kaza kayıtlarının incelenmesi
5. İş sağlığı ve güvenliği eğitiminin planlanması
6. Dilek ve temenniler, kapanış.

GÜNDEMİN GÖRÜŞÜLMESİ:

1.Toplantı Okul Müdürü Tezcan KORUCUOĞLU tarafından açıldı, yoklama yapıldı, gündem okundu, ilave olmadan aynen kabul edildi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı incelendi: İSG Mevzuatında son iki ayda değişiklik olmadığı açıklandı. MEB 09.08.2014 Tarih ve 2014/16 Sayılı MEB İSG konulu Genelge hükümlerine göre işlemlerin yürütüldüğü, Anadolu Lisesi olmasından okulumuzun "Az Tehlikeli" sınıfında olduğu vurgulandı. İSG kanunu gereği kamuda Uzman ve İşyeri hekimi çalıştırma mecburiyetinin 31.12.2024 tarihine ertelendiği vurgulandı.

MEB 26.04.2018 tarih ve 2018/10 Sayılı "Okullarda Güvenlik Önlemlerinin Alınması" konulu genelgesi okundu.

3. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 19/02/2025 tarihli Periyodik Kontrol raporu okundu. Yapılanlar ve yapılamayanlar tespiti ve yeni kararların alınması:

YAPILANLAR

1. Arka bahçe rögar kapağının tamire yapıldı
2. Asansör bakım zamanının takibi 16/02/2025 olduğu tespit edilmiştir.
3. Okul binası ve Spor salonu elektrik panolarına uyarı levhalarının asılması yapıldı
4. Kantinde çalışanların hepsine ilkyardım kursu, isg kursu, hijyen kursu belgelendirmesi kapsamında olanların belgesi alındı. Belgesi olmayanların başvurularının yapılması sağlandı.
5. Elektrik odasındaki tüm malzemeler kaldırılmış, depo olarak kullanılması engellenmiştir..
6. Su deposundaki devir daim pompası donmayı engellemek için ara-sıra çalıştırılmasına.
7. Öğretmenler odasındaki açıktaki kablolar iptal ve kırık prizler yapılmıştır.
8. İşkur personeli görevleri, görev tanımları ve mesai saatlerini bildirir yazılı tebliğ yapılmıştır.
9. Bayan wc içlerine özel çöp tenekeleri konulmuştur.

11. İşyeri temsilcileri (çalışan temsilcisi) 2 kişinin görevleri eğitim olarak tebliğ edilmiştir.
12. Acil durumlar hakkındaki yönetmelik uyarınca ekiplerde görevli olanlara görevleri eğitim olarak tebliğ edilmiştir.
13. Tüm öğretmenlere görev talimatı imzalatılmıştır.
14. İSG Kurulunda görevli olanlara görevleri eğitim olarak tebliğ edilmiştir.
15. Risk Değerlendirme ekibinde görevli olanlara görevleri eğitim olarak tebliğ edilmiştir.
16. İSG İç Yönergesi 2025 yılı tarihi yazılıp güncellenmiştir.
17. ADEP Acil Durum Eylem Planı 01.10.2021 tarih-31615 sayılı RG değişen yönetmeliğe göre güncellenmiştir.
18. Çalışanları KKD Kişisel Koruyucu donanım teslim edildi, eğitim verildi şeklinde tebliğ yapılmıştır.
19. Mebbis veri giriş ekranı güncel tutularak risk giderme süresi ileri tarihli tutulmuştur.
20. Ana elektrik panosu ve sistem odasına 2 ayrı Karbondioksit yangın tüpü sağlanmıştır.
21. Kazan dairesine yangın söndürme cihazlarını gösterir uyarılar isg talimatları asılmıştır.
22. Kazan dairesi kapısı ve içine sağlık ve güvenlik işaretlemeleri konulmuştur.
23. Kazan dairesine ateşçi belgesinin asılmıştır
24. Elektrik Panolarında bulunan sigortalara nereye ait olduğu konusunda etiketleme 2 kat tamamlanmıştır.
25. Yangın çıkış levhalarının girişlerin altına uzatarak görünür olması 2 kat sağlanmıştır.
26. Acil Durum Ekiplerinin listesinin ve yangın vukuunda hareket tarzı levhalarının hazırlanarak katlara asılması sağlanmıştır.
27. Var olan tahliye planlarının güncellenmiş ve sınıflara ve katlara asılmıştır.
28. Sınıflara kat numaralarının verilmiştir.
29. Eksik olan birim isimleri tabelalarının yaptırılmıştır.
30. Ecza dolaplarındaki malzeme eksiklikleri giderilmiştir.
31. Elektrik ana panosuna elektrik akım önleyici kauçuk alınmıştır.
32. Okul binası ve spor salonlarında bulunan yangın tüplerinin kontrolünün ve dolumu yapılmıştır

YAPILAMAYANLAR

- 1-Çatıya çıkış kapaklarına kilitlendiği gibi çıkış yasak uyarıları konulmasına
- 2-Kimyasallar kendi kabında duruyor veya üzerine işaretleme yapılmasına
- 4-Elektrik Panolarında bulunan sigortalara nereye ait olduğu konusunda etiketleme 3 kat tamamlanmamıştır.
- 5-Yangın çıkış levhalarının girişlerin altına uzatarak görünür olması

23/12/2024 TARİHİNDE İSG DENETİMDE TESPİT EDİLEN EKSİKLİKLER

YAPILANLAR

- 1- Yangın söndürme tüpleri periyodik bakım kontrolleri yapılmıştır.
- 2- Ana Pano önüne yalıtımlı paspas
- 3- Tali Panolarda sağlık ve güvenlik işareti konulmasına
- 4- Tali panolarda bulunan sigortalarda dağıtım etiketleri 2 kat tamamlanmıştır.
- 5- Spor salonunda acil durum kat planı tamamlanmıştır.
- 6- Çok amaçlı salon talimatı tamamlanmıştır.

YAPILAMAYANLAR

- 1- Acil Durum aydınlatması
- 2- Yangın denetim raporu
- 3- Yangın dolapları kullanım talimatı
- 4- Aktif yangın alarm sistemi
- 5- Yangın alarm sistemi uyarı levhası
- 6- Işıklı acil çıkış levhası yönetmeliği uygun tesis edilmesi
- 7- Acil durumlarda 60 dk. yanacak şekilde Şarjlı armatürlen tesis edilmesi
- 8- Tali Panolarda bulunan sigortalarda dağıtım etiketler tesis edilmesi (3 kat kalmıştır)
- 9- Kazan dairesinde yangın söndürme cihazlarının yerini gösteren iş güvenliği levhaları asılmasına
- 10- Doğalgaz kazan daireleri için gaz algılama sistemi yapılmasına
- 11- Kazan dairesinde elektrik anahtarları prizler kablolar vb. elemanların kontrolü yapılmasına
- 12- İş sağlığı ve güvenliği talimatı yapılmasına
- 13- Katı /Sıvı/gaz kazanı yakma talimatı asılmasına
- 14- Kazan dairesi acil durum butonu yapılmasına

- 15- Kazan dairesinde ilk yardım dolabı bulunmuyor.
- 16- Kazan dairesi kapısı sağlık ve güvenlik işaretleri tesis edilmesine
- 17- Kazan dairesi içinde sağlık ve güvenlik işaretleri tesis edilmesine
- 18- Sistem odasında karbondioksit gazlı yangın söndürücü tesis edilmesine
- 19- Sistem odası kapısında Görevliden başkası giremez uyarı levhası asılmasına
- 20- Kapı kolları güvenlik açığına neden olabilecek nitelikte
- 21- Kapı kolları için güvenlik önlemi alınmasına
- 22- Koridorlarda açılacak sınıfın kapılarının tehlike oluşturmaması için açılma bölgesi işaretlenmesine
- 23- Bahçede bulunan spor ekipmanları için darbe emici yapılmasına
- 24- Camlardan ve çatıdan düşecek cisimlere karşı uyarı levhası asılmasına
- 25- Bahçe kapısından girebilecek sahipsiz hayvanlara karşı tedbir alınmasına
- 26- Elektrik Panolarının etiketleme yapılmasına
- 27- Spor salonu üst tarafında bulunan camların koruma altına alınmasına
- 28- Spor salonu güvenlik kontrol noktası yapılmasına
- 29- Spor salonu Acil çıkış kapısının mevzuata uygun hale getirilmesine
- 30- Spor Salonu Acil Toplanma bölgesi levhasının yapılmasına
- 31- Kütüphane Camlarının Korunak altına alınmasına

19/02/2025 TARİHLİ PERİYODİK KONTROL DENETİM EKSİKLİKLERİ

OKUL AKIŞKAN

HİDROFOR

- 1- Pis su havalandırma boruları çatı arasındadır. Tuvaletlerde koku oluşmaması için çatının üzerine çıkarılması önerilir
- 2- Okuldaki elektrik ısıtıcılarının fişlerinin arar kablo kullanılmadan doğrudan prize takılması önerilir.
- 3- Kazan boyler ve sıcak su boruları izale edilmemiş
- 4- Hem kullanım suyu hem de yangın hattını besleye hidrofor var. Ancak hidrofor kapalı ve çalışmıyor.
- 5- Hidroforda gerekli uyarı levhaları konulmamış
- 6- Hidroforda gerekli kullanım talimatı konulmamış
- 7- Hidrofor gerekli bakım talimatı konulmamış

KAZAN


- 1- Binaların Yangından korunması hakkında yönetmeliğin 112. Maddesi gereğince kazan dairesinde muhtemel tehlikeler karşısında kazan dairesine girilmesine gerek olmaksızın dışarıdan kumanda eğilerek elektriğin kesilmesini sağlayacak ACİL STOP BUTONU takılmalıdır.
- 2- Kazan dairesinde kullanma ve bakım talimatı olmalıdır.

YANGIN SİSTEMLERİ

- 1- Yangın algılama sisteminin besleme gerilimi yok
- 2- Sireni sağlam ve çalışır değil
- 3- Duvarda bulunan yangın uyarı butonları aktif değil
- 4- Yangın söndürme sistemi mevcut fakat çalışmıyor. Yetkili servis tarafından çalışır hale getirilmelidir.
- 5- Duvardaki uyarı butonları basılı durumdadır. Anahtarla basılmaya hazır hale getirilmelidir.
- 6- Ana Binada toplam 20 tane Güncel tarihli 6 kg lık kuru kimyevi tozlu söndürme tüpü var. 6500 metrekare/250 : 26 tüp olmalıdır. Ana binadaki yangın tüpü sayısı yeterli değildir.
- 7- Yangın dolapları üzerinde güncel kontrol tarihlerini gösterir etiketler olmalıdır.
- 8- Yağmurlama (sprink) sistemleri mevcut değil
- 9- Yangın pompa dairesi hidroforu genleşme tankı var ise emniyet ventili yok
- 10- İtfaiye su verme bağlantısı mevcut değil

SPOR SALONU AKIŞKAN

- 1- Elektrik ısıtıcılarının fişleri ara kablo kullanılmadan doğrudan prize takılması önerilir.
- 2- Hem Kullanım suyu hem de yangın hattını besleyen hidroforu kapalı ve çalışmıyor



KAZAN

- 1- Kazan dairesinde 50 kg lik köpüklü yangın söndürme tüpü var. Kontrol tarihi güncellenerek arkasına uyarı levhası ve yangın kullanım talimatı asılmalıdır.
- 2- Binaların Yangından korunması hakkında yönetmeliğin 112. Maddesi gereğince kazan dairesinde muhtemel tehlikeler karşısında kazan dairesine girilmesine gerek olmaksızın dışarıdan kumanda eğilerek elektriğin kesilmesini sağlayacak ACİL STOP BUTONU takılmalıdır.
- 3- Kazan dairesi kullanım ve bakım talimatı olmalıdır.

YANGIN SİSTEMLERİ

- 1- Yangın algılama sistemi mevcut değil
- 2- Yangın alarm sistemi çalışmıyor. Yangın alarmı kontrol paneli açık hale getirilip uyarı butonlarına basıldığında çalışacak şekilde tamir edilmelidir.
- 3- Duvardaki uyarı butonları basılı durumdadır. Anahtarla basılmaya hazır hale getirilmelidir.
- 4- Yangın dolapları üzerinde güncel kontrol tarihleri gösterir etiketler olmalıdır.
- 5- Spor salonunda saha kısmındaki yangın dolapları camları ve kapakları kırık yetkili servis tarafından değiştirilmelidir.
- 6- Yangın hidroforu kapalı ve çalışmıyor yetkili servis tarafından çalışır hale getirilmelidir.
- 7- İtfaiye su verme bağlantısı mevcut değil

KUL ELEKRİK

- 1- Ana dağıtım panosunda parfüdr bağlantısının olmadığı gözlemlenmiştir.
- 2- Bina girişinde bulunan Acil Stop butonunun çalışmadığı gözlemlenmiştir.
- 3- Ana pano ve tali dağıtım panolarının önünde herhangi bir elektrik kaçağında personel ve toprak arasında bağlantıyı izole etmek amacıyla izolasyon halısı bunmamaktadır.
- 4- Tali elektrik panolarının tamamında nötr ve toprak iletkenleri ayrı ayrı bara kullanılarak kablo pabucu kullanılarak baralara sabitlenmesi gerekir.
- 5- Zemin kat sol tarafta bulunan tali elektrik pano kapak topraklamasının koptuğu tespit edilmiştir.
- 6- Zemin kat sol tarafta bulunan tali elektrik panosunda priz ve tuvalet aydınlatmasında bağlı olan kaçak akım rölesinin sürekli olarak attığı gözlemlenmiştir.
- 7- Tüm panolarda sigorta ve kumanda elemanlarının etiketlenmesi yapılmalıdır.
- 8- Konferans salonunda sahne tarafındaki sarkan kablo ve kablo kanallarının duvara sabitlenmesi gerekmektedir.
- 9- Kazan dairesinde Acil Stop butonu bulunmamaktadır.
- 10- G-14 numaralı sınıfta bulunan priz kasasından çıkmıştır
- 11- Resim atölyesinde bulunan prizde topraklama hattı tespit edilememiştir.
- 12- Uzatma kablosundan ikinci bir uzatma yapılmamalıdır.
- 13- Binada kullanılan çoklu priz ve uzatma kablolarının duvara sabitlenmesi ve kanalet içine alınması gerekmektedir.
- 14- Yapılması planlanan bakım ve onarımların yetki belgesine sahip yetkili kişi ve kişiler tarafından yapılması gerekmektedir.

YILDIRIMDAN KORUNMA

- 1- Koruma borusunun üst kısmında eş potansiyelleme takozu kullanılmadığı tespit edilmiştir.
- 2- Koruma borusunun yalıtım malzemesinin altında ve yalıtım malzemesinin üstünde ise mermer olduğu tespit edilmiştir.
- 3- Muayene klemensinin zeminden 185 cm yukarıda olduğu görülmüştür.
- 4- Yukarıdaki eksiklerin Elektrik Tesislerinde topraklamalar yönetmeliği ve TS EN 62305 nolu yıldırımdan korunma standartlarına uygun olarak yapılması gerekmektedir.
- 5- Yapılması planlanan bakım ve onarımların yetki belgesine sahip yetkili kişi ve kişiler tarafından yapılması gerekmektedir.



SPOR SALONU ELEKTRİK

- 1- Binaya ait elektrik tesisat projesinin olmadığı gözlemlenmiştir. Elektrik tesisat projesinin kurumda muhafaza edilmesi ve istendiğinde yetkililere verilmesi yarar vardır.
- 2- Bina elektrik dağıtım panosu kazan dairesinin içerisinde yer almaktadır. Bu nedenle panonun bağımsız bir mekanda olması gerekmektedir.
- 3- Bina girişinde bulunan Acil Stop butonunun çalışmadığı gözlemlenmiştir.
- 4- Ana dağıtım panosunda parafudr bağlantısının olmadığı gözlemlenmiştir.
- 5- Tali elektrik panolarının tamamında nötr ve toprak iletkenleri ayrı ayrı bara kullanılarak kablo pabucu kullanılarak baralara sabitlenmesi gerekir.
- 6- Kazan dairesinde bacanın topraklandığı gözlemlenmiştir. Kazana sabit ve metal aksamlar da kelepçe ile topraklama yapılması gerekmektedir.
- 7- Kazan dairesi girişinde Acil Stop butonu olmadığı gözlemlenmiştir.
- 8- Salonda bulunan tali panonun kapak topraklamasının kablo pabucu kullanılarak topraklama barası ile irtibatlandırılması gerekmektedir.
- 9- Pano kapaklarında kişileri elektriksel tehlikelere karşı uyaracak tehlike ve uyarı işaretleri bulunmalıdır.
- 10- Ana pano ve tali dağıtım panolarının önünde herhangi bir elektrik kaçağında personel ve toprak arasında bağlantıyı izole etmek amacıyla izolasyon halısı bulunmamaktadır.
- 11- Bazı aydınlatma armatürlerinin koruma kapaklarının olmadığı gözlemlenmiştir.
- 12- Bina içinde ve dışında sarkan kablo ve kablo kanallarının olduğu gözlemlenmiştir.
- 13- Bazı buat kapaklarının olmadığı gözlemlenmiştir.
- 14- Tüm panolara etiketleme yapılması önerilir.
- 15- Yapılması planlanan bakım ve onarımların yetki belgesine sahip yetkili kişi ve kişiler tarafından yapılması gerekmektedir.

YILDIRIMDAN KORUNMA

- 1- Binaya ait yıldırımdan korunma tesisat projesinin olmadığı gözlemlenmiştir.

4. Geçmiş Dönem Kaza kayıtları incelenmiş herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmamıştır.

5. İş sağlığı ve eğitiminin planlaması kapsamında mebbis kayıtları incelenmiş

İş Sağlığı Eğitimi Almayanlar

- 1- Sezen ULUĞ
- 2- Oğuz TOPUZ
- 3- Said ÖZDEMİR
- 4- Cengiz POLAT
- 5- Leyla ÇİÇEK
- 6- Esra AKSAKAL AKBURU
- 7- Mustafa ONGUN

İş Sağlığı Eğitimi Yenileme Gerekenler

- 1- Ali SÜLÜKOĞLU
- 2- İnci TUNCER EROL
- 3- Emre GÜVEN
- 4- Ayşe ÖZDEMİR AVCI
- 5- Emel TOPKAYA
- 6- Vedat CELLAT

6. Okul Müdürünün iyi dilek ve temennileri ile toplantı sona ermiştir.

OSGK KURULU ÜYELERİ:

a) işveren vekili (Müdür Yardımcısı) : Ali Harun KAYA

b) İş güvenliği uzmanı, Ülkü Aydan ALP

c) İşyeri hekimi, Kamuda 31.12.2024'e ertelendi, MEM belirler.

ç) sivil savunma uzmanı/Afete Hazırlık Kulüp Öğretmeni : Ali ÖZCAN

d) Çalışan temsilcisi : Nermin KAZMAZ EROKUTAN

e) Bilgi Sahibi Çalışan: Ayşe ÖZDEMİR AVCI

06/07/2025

Tezcan KORUCUOĞLU
İŞVEREN-OKUL MÜDÜRÜ